

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.


Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ropietecraiova@yahoo.com


CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

PIETE ȘI TÂRGURIAPROBAT,
ADMINISTRATOR

DIRECTOR ECONOMIC

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnata Croitoru Ionela, salariată în cadrul SC Piețe și Târguri Craiova SRL – Serviciul tehnic, vă rog să aprobați achiziționarea următoarelor bunuri/lucrări/servicii, de către Compartimentul Achiziții Publice conform deviz atasat.

Nr crt.	Obiectul achiziției	Caracteristici	UM	Cantitate	Valoare estimată/buc	Valoare totală estimată	Necesitatea	Stoc magazie	Cod NC
1	Reparatie Dacia Logan UU1L522056 1684021	Conducta AC principala	buc	1	310	310	DJ 14 HFN	0	
2		Incarcare AC	buc	1	480	480		0	
3		Demontare si montare conducta	buc	1	150	150		0	

TOTAL : 940 lei

Director Tehnic,

Neagoe Claudiu.

Sef serv.Tehnic

Ing.Grasune Mitel

Intocmit,

Ing.Croitoru Ionela

DEVIZ REPARATII

INTRARI
Nr. 6496 Data 22.07.2024

NR 06396 Data 22.07.2024

FIRMA/PF	>	
Delegat		
Telefon	>	
Număr inmatriculare	>	DJ 14 AFN
Tip autovehicul:	>	DAEIA LOGAN
KM bord	>	46.040
Serie caroserie:	>	UU1L5220561684021

DESCRIEREA OPERAȚIILOR LA CLIENT

cu boă rece

Conducto AC principală întepată (învechită)

DESCRIEREA OPERAȚIILOR CU CLIENTUL ȘI SPECIFICAȚIILE	H	Pret unitar cu TVA/H	Valoarea unitara cu TVA/ H
meșcare AC 123457 480g		100	480
Demontaj/ montaj conducto	1	150	150
ALTE DEFECTIUNI APARUTE ÎN TIMPUL LUCRĂRII, CONVENIȚIA CU CLIENTUL ȘI SPECIFICAȚIILE			

TOTAL MANOPERA

PIESE DE SCURTĂRI ȘI REPARAȚIILE CONSUMABILE	Buc.	Pret unitar cu TVA/ buc	Valoarea unitara cu TVA/ buc
conducto AC 924-546-661 R	1	310	310
TOTAL BUNURI			940
TOTAL DEVIZ			940

Condiții de acordare a garanției:
Conform LEGII oug 140/2021, se acordă garanția 3 luni pentru manoperă iar pentru produsele furnizate de unitatea noastră, în conformitate cu certificatele de garanție emise de furnizori (24 luni).

Nu se acordă garanție pentru produsele furnizate de client și montate în unitatea noastră, răspunderea pentru calitatea acestora revenind clienților.

ATENȚIE: Garanția nu se acordă în situația exploatări produselor și/sau a vehicului fără respectarea prescripțiilor producătorului/constructorului precum și în situațiile prevăzute de legislația în domeniu.

Orice reclamație trebuie însoțită de prezenta și de celelalte documente primite la recepția lucrărilor

Reclamațiile se primesc la office@ionservice.ro

Telefon contact reclamații: 0757092781

Semnătura Client _____ Semnătura mecanic _____ Semnătura șef service _____